

1980


EN	Refractometer
IT	Rifrattometro
RU	РЕФРАКТОМЕТР
PL	Refraktometr
DE	Refraktometer
MK	Refraktometar
RO	Refractometru
BG	РЕФРАКТОМЕТЪР
SR	Refraktometar
SLO	Refraktometer



 **UNIOR®**

FEATURES




CALIBRATION SCREW • Vite di calibrazione • Pokrętło kalibracyjne • Kalibrierungsschraube • Navrka za prilagoduvawe • SURUB CALIBRARE • КАЛИБРИРАЩ ВИНТ • Šraf za kalibriranje • Kalibracijski vijak



LIGHT PLATE AND PRISM • Placca leggera e prisma • Podświetlana płytka i przyzmat • Lichtplatte und Prisma • Svetlinska plo-a i prizma • PLACA LUMINOASA SI PRISMA • ПРОЗРАЧНА ПЛАСТИНА И ПРИЗМА • Lagana ploča i prizma • Prizma

LIGHT PLATE CLAMP • Morsa della placca leggera • Zaciśk płytka podświetlanej • Klemmschraube für Lichtplatte • Spojka na svetlinskata plo-a • PRINDERE PLACA LUMINOASA • СКОДА НА ПЛАСТИНАТА • Spona lagane ploče • Vijak prizme




WARNINGS



If temperature varies by more than 2.5°C, repeat calibration

• Se la temperatura varia più di 2,5°C, ripetere la calibratura • Jeśli temperatura różni się o więcej jak 2,5°C, powtórz kalibrację • Wenn die Temperatur um mehr als 2,5°C variiert, wiederholen Sie die Kalibrierung • Ako temperaturna varira za povecje od 2,5°C, povtorete ja kalibraciju • Daca temperatura variza cu mai mult de 2,5°C repetati calibrarea • Ако температурата се различава с повече от 2,5°C, повторете КАЛИБРИРАНЕ • Ako temperatura varira za viši od 2,5°C, ponovite kalibriranje • Če temperatura niha za več kot 2,5°C je potrebo kalibracijo opraviti znova

CALIBRATION




DISTILLED WATER, 2 - 3 DROPS • Acqua distillata, 2-3 gocce • Woda destylowana, 2-3 krople • 2-3 Tropfen destilliertes Wasser • Destilirana voda, 2-3 kapki • APA DISTILATA, 2-3 PICATURI • ДИСТИЛИРАНА ВОДА, 2-3 КАПКИ • Destilovana voda, 2-3 kapi • Destilirana voda, 2-3 kapljice

30 sec, adjust focus • 30 sec, Regolare la convergenza • 30 sek, Ustaw ostrość • 30 Sek, Fokus einstellen • 30 sekundi, Prilagodete go fokusot • 31 SEC, REGLAJ SPOT • 30 sek., ФОКУСИРАЙТЕ • 30 SEKUNDI, podesi fokus • 30 sek., Nastavitev fokusa



Adjust calibration screw • Regolare la vite di calibrazione • Nastawna śrubka kalibracyjna • Einstellen der Kalibrierungsschraube • Prilagodete ja navrkata za kalibraciju • Reglaj surub calibrare РЕГУЛИРАЙТЕ КАЛИБРИРАЩАЯ ВИНТ • Podesi šraf za kalibriranje • Nastavitev kalibracijskega vijaka

White area adjusted to zero line • Area bianca regolata sulla linea dello zero • Biała strefa zbliziona do linii zero • Auf Null-Linie eingestellter weißer Bereich • Bela oblas prilagodena na 0 liniju • SUPRAFATA ALBA REGLATA LA LINIA DE ZERO • БЛЯ ЗОНА Е РЕГУЛИРАНА ДО НУЛЕВА ЛИНИЯ • Bela oblast podešena na nultu liniju • Belo črto nastavite na ničelno lego

TESTING




Test fluid, 2 - 3 drops • Fluido di prova, 2-3 gocce • Plyn testowy , 2-3 krople • 2-3 Tropfen Testflüssigkeit • Тест ност за тестираве, 2-3 капки • TEST FLUID, 2-3 PICATURI • ТЕСТВАНА ТЕЧНОСТ, 2-3 КАПКИ • Течност за тестиране, 2-3 капи • Testna tekočina, 2-3 kapljice




30 sec., adjust focus • 30 sec., Regolare la convergenza
• 30 sek, Ustav ostrosti • 30 Sek., Fokus einstellen • 30 sekundi, Prilagodite go fokusot • 31 SEC, REGLAJ SPOT • 30 sek., ФОКУСИРАЙТЕ • 30 СЕКУНДИ, подеси фокус • 30 sek., Nastavitev fokusa


VIEW FINDER SETTINGS



Ethylene anti-freeze freezing point = -15°C • Punto di congelamento - anti gelo etilene = - 15° C • Температура замарзания этиленового плюнга для спрыскивача = - 15 ° • Äthylenfrostschutzmittel-Gefrierpunkt = -15°C • Точка замерзания на этилен антифриз = -15°C • ТОЧКА НА ЗАМРЪЗВАНЕ НА ЕТИЛЕН ОНТИФРИЗ = -15°C • Tačka smrzavanja etilenskog antifriза = -15°C • Етилен = -15°C



Battery charge (specific gravity) = OK • Carica batteria (peso specifico) = OK • Tadowanie baterii (okrelenie stanu) = OK • Batteriestatus = OK • Polnewe na baterija (Specifična gravitacija) = OK • INCARCARE BATERIE (GREUTATE SPECIFICA) = OK • ЗАРЯД НА БАТЕРИЯ (СПЕЦИФИЧНО ТЕГЛО) = OK • Napunjenoost baterije (specificka tezina) = OK • Polnost baterije = Vredno



Screen wash freezing point = -15°C • Punto di congelamento lava schermo = -15°C • Temperatura замарзания плюна до спрьскивача = -15 ° • Scheibenwassergefrierpunkt = -15°C • Точка на замръзване при миве на екран да не е под = -15°C • Punct de congelare pentru ecran = - 15°C • ТОЧКА НА ЗАМРЪЗВАНЕ НА ТЕЧНОСТ ЗА ЧИСТАЧКИ = -15°C • Tačka smrzavanja tečnosti za vetrobran = -15°C • Tekočina za vetrobranska stekla = -15°C

Whilst every care has been taken to ensure the accuracy of the information contained in these instructions, no liability can be accepted by UNIOR for any errors that may have occurred during their preparation.

Avendo prestato la massima attenzione nell'assicurare l'accuratezza delle informazioni contenute in queste istruzioni, UNIOR non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori occorsi durante la loro preparazione.

Podczas każdego użycia należy zapoznać się z informacjami z instrukcji, Unior nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione w trakcie przygotowania pomiaru.

UNIOR hat die Anweisungen nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und übernimmt keine Haftung für die Anwendung.

Dodeka se prezemeni site merki za da se osigura to-nosta na informaciите содржани во овие напатствија, нема да биде прнатена никаква одговорност од UNIOR за било какви грешки кои може да се појават за време на нивната подготвотка.

Pana cand fiecare masura de siguranta nu a fost luata pentru a asigura acuratetea informatiilor cuprinse in aceste instructiuni, nicio reclamatie nu va fi acceptata de la UNIOR pentru orice eroare care ar putea aparea in timpul pregatirilor de utilizare.

Макар да са взети всички мерки за да се осигури прецизност на информацията съдържаща се в тази инструкция, Униор не може да приеме никаква отговорност за всички грешки, които са възникнали по време на подготовката на инструкцията. •

Iako je preduzeto sve da se osigura tačnost informacija u ovom uputstvu, UNIOR ne može prihvati odgovornost za bilo kakve greške koje su mogle nastati tokom pripreme uputstva.

Čepav so podane informacije u tem navodilu pripravljene skrbno i na razumljiv način, UNIOR d.d. ne prevzema nobene odgovornosti za napake ki bi lahko nastale pri delu z tem orodjem.